INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA

č.INA-60-61-2.1/P-E22,A25-18 Dňa: 22.11.2018

PROTOKOL

o výsledku inšpekcie práce podľa § 7 ods. 3 písm. a) v nadväznosti na § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola vykonaná u zamestnávateľa (ďalej kontrolovaný subjekt) v dňoch 12.9.2018 v kontrolovanom subjekte a v dňoch 22.11.2018 na inšpektoráte práce.

Kontrolovaný subjekt (názov a sídlo): **Základná škola s materskou školou Gáspára Sámuela s vyučovacím jazykom maďarským – Gáspar Sámuel Alapiskola és Óvoda**
Hlavná č. 286/2
946 19 Číčov

IČO: 37866907 právna forma: 321

SK NACE: 85.20.0

Inšpekciu práce vykonali : Mgr. Dana Leka- inšpektor práce
Ing. Natália Vágová – inšpektor práce

Zúčastnil sa
za kontrolovaný subjekt : Mgr. Ildikó Némethová - riaditeľka
Csaba Földes – starosta obce

Za zástupcov zamestnancov: - účtovníčka

Výkon inšpekcie práce v kontrolovanom subjekte bol zameraný na kontrolu dodržiavania predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v školskom zariadení a to v priestoroch učební, kuchyne, telocvične a novej kotolne, ďalej len kontrolované pracoviská; a na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri výkone inšpekcie práce bolo zistené:

Predmetom hlavnej činnosti kontrolovaného subjektu je základné školstvo. Zamestnávateľ realizuje predmet svojej činnosti prostredníctvom svojich zamestnancov v celkovom počte 26 z toho 24 žien a 2 ZŤP.
V kontrolovanom subjekte pôsobí odborová organizácia.

Pri výkone inšpekcie práce bolo zamestnávateľom predložené (kópie dokladov):

- Pracovné zmluva kontrolovaných zamestnancov
- Zriaďovacia listina školy č. 1/2005 zo dňa 19.8.2018 a Dodatok č. k zriaďovacej listine zo dňa 15.12.2008
- Menovací dekrét riaditeľky školy zo dňa 23.6.2014
- oboznamovanie s BOZP kontrolovaných zamestnancov
- správa o odbornej prehliadke nízkotlakovej kotolne zo dňa 20.10.2017
- 2x správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške kotla V. triedy zo dňa 16.10.2017
- OP a OS TNS zo dňa 16.10.2017
- posúdenie rizík pre jednotlivé profesie školy
- zoznamy na prideľovanie OOPP pre jednotlivé profesie
- správa o prehliadke beskozvodného zariadenia školy zo dňa 28.11.2018
- správa o odbornje prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia školy zo dňa 26.11.2015
- 4x správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia zo dňa 19.9.2018
- preukaz obsluhy VTZ tlakového – kotla

Nepredložené doklady, napriek tomu že boli žiadané:

- Statický posudok od priestorov telocvične a šatní

Zistené skutočnosti

Inšpektor práce pri vypracúvaní protokolu o výsledku inšpekcie práce prihliadal na vyjadrenia a doklady uplatnené alebo predložené kontrolovaným subjektom počas výkonu inšpekcie práce do prerokovania protokolu.

Počas výkonu inšpekcie práce dňa 12.9.2018 bola vyhotovená fotodokumentácia zisteného stavu (nedostatkov uvádzaných v bode B.)

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli zistené nedostatky v oblasti prevádzkových budov a objektov, elektrických zariadeniach, OOPP, a iné , konštatované v bodoch predmetného protokolu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

A) Nesplnené opatrenia z predchádzajúcich výkonov inšpekcie práce:
Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich výkonov inšpekcie práce nebola predmetom výkonu inšpekcie práce

B) Zistené nedostatky:

Prevádzkové budovy a objekty 0699

1. Kontrolovaný subjekt ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 nepoužíval bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu na označenie únikových východov vo svojich prevádzkovaných priestoroch, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona 124/2006 Z.z.) a ustanovenie § 3 príloha č. 2 bod 3.4 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (ďalej len NV 387/2006 Z.z.).

2. Kontrolovaný subjekt ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 nezabezpečil, aby predné schodiskové rameno vedúce do vnútorných priestorov školy o šírke schodiska viac ako 1650mm so 4 schodiskovými stupňami bolo vybavené madlom (záchytným držadlom) na oboch stranách (nebolo vôbec vybavené madlom), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 44 písm. b) STN 73 4130:1985.

3. Kontrolovaný subjekt ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 nezabezpečil, aby schodiskové rameno vedúce z priestoru telocvične a šatní a schodiskové rameno z kuchyne o šírke schodísk menej ako 1650mm so 4 schodiskovými stupňami boli vybavené madlom (záchytným držadlom) aspoň na jednej strane, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 44 písm. a) STN 73 4130:1985.

4. Zamestnávateľ ku dňu výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 nezabezpečil, aby podlahy na pracovisku nemali nebezpečné diery a hrboly – podlaha na druhom poschodí školy a diery v sklenenej podlahe vo vonkajšom areáli za kuchyňou, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a príloha č. 1 bod 9.1 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

5. Zamestnávateľ ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 nezabezpečil, aby potrubný rozvod vody v kuchyni nebol umiestnený v komunikácii, ktorou chodia kuchárky a taktiež nebol chránený voči nárazu pri manipulácii v kuchynskom priestore, čím porušil ustanovenie § 4 prílohy č.1 bod 9.1. Nariadenia vlády 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

6. Zamestnávateľ ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 nezabezpečil, aby boli vykonané opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nakoľko rebrík vedúci na strechu nebol vybavený ochranným košom z potrebnými parametrami, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 44 STN 74 3282:1989.

VTZ
Elektrické zariadenia 0703

7. Kontrolovaný subjekt ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 nezabezpečil, aby neživé časti rozvodového zariadenia a kovové dvierka kovového elektrického rozvádzača v.č. nečitateľné (nad RS1), el. rozvádzač v.č.28 2181, rozvádzač v.č. 29 2161 nachádzajúcich sa na chodbách prízemia školy a RD 1-2 nachádzajúceho sa sa kuchyňou boli navzájom spojené a uzemnené, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona 124/2006 Z.z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne vyplývajúcej z čl.4.5.1. STN 33 3210:1986.

8. Kontrolovaný subjekt ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 nezabezpečil, aby v novom el. rozvádzači bola doplnená jednopólová schéma skutočného zapojenia , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl.. 1.2 STN 333210: 1986.

9. Zamestnávateľ počas výkonu inšpekcie práce dňa 14.11.2017 nevykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nakoľko nezabezpečil funkčné ochranné pospájanie pracovných prostriedkov nachádzajúcich sa v kuchyni a to kovový umývací drez a odkladací kovový stôl tým, že prístupné vodivé časti nepripojil na obvod ochranného pospájania – pripojenie bolo prerušené, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 124/2006 Z.z.“) nedodržaním bezpečnostnej úrovne vyplývajúcej z čl. 8.2.3 STN 60 204-1:2007

0311 Vedenie evidencie a technickej dokumentácie

10. Zamestnávateľ ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 neviedol evidenciu vyhradených technických zariadení (príloha č. 4 vyhlášky 508/2009 Z. z.), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. n) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 písm. b) vyhlášky č. 508/2009 Z. z,. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za

vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhl. 508/2009 Z.z.).

11. Kontrolovaný subjekt ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 si nesplnil povinnosť sústavne kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti stavu bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi nezabezpečoval kontrolu tohto stavu nakoľko v požadovanom intervale nevykonal odbornú prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na ochranu pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny, a to v lehote 2 rokov, odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia na ochranu pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny budovy školy bola naposledy vykonaná dňa 28.11.2013, čím porušil ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 8 písm. d) a § 13 ods. 1 v nadväznosti na prílohu č. 8 časť A vyhlášky 508/2009 Z.z.

12. Kontrolovaný subjekt ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 si nesplnil povinnosť sústavne kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti stavu bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi nezabezpečoval kontrolu tohto stavu nakoľko v požadovanom intervale nevykonal odbornú prehliadku a odbornú skúšku zariadenia na ochranu pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny - odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia na ochranu pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny budovy telocvične s kotolňou nebola predložená, čím porušil ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 8 písm. d) a § 13 ods. 1 vyhlášky 508/2009 Z.z.

13. Kontrolovaný subjekt ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 si nesplnil povinnosť sústavne kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti stavu bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi nezabezpečoval kontrolu tohto stavu nakoľko v požadovanom intervale nevykonal odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektroinštalácie- odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie budovy telocvične s kotolňou nebola predložená, čím porušil ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 8 písm. d) a § 13 ods. 1 vyhlášky 508/2009 Z.z.

14. Kontrolovaný subjekt ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 nezabezpečil, aby núdzové zastavenie, ktorým je vybavený pracovný prostriedok – elektrický rozvádzač za kuchyňou s nečit. výr. č., bolo výrazne a nezameniteľne označené, čím porušil ustanovenie § 4 ods. 1 a prílohy č. 1 bod 2.4 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z.

<u>0712 PZ – technický stav</u>

15. Kontrolovaný subjekt ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 nevykonával odbornú prehliadku technického zariadenia plynového sk. Bh v predpísaných časových intervaloch t. j . raz ročne – 1x plynový ohrievač vody zn.Quantum v.č. A03148165 nachádzajúci sa v starej kotolni a 1x plynový ohrievač TALKERO v.č. neznáme nachádzajúceho sa v telocvični, čím porušil ustanovenie § 6 ods 1 písm. d) zákona 124/2006 Z.z. v nadväznosti na ustanovenie §13 ods. 1 a prílohy č. 10 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

16. Kontrolovaný subjekt ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 nezabezpečil, aby potrubné rozvody plynu kotolne boli v plnom rozsahu označené podľa druhu, smeru a parametrami prúdiacej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) v nadväznosti na ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. , nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072: 1990

17. Kontrolovaný subjekt ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.9.2018 nezabezpečil , aby na manometroch v kotolni boli v plnom rozsahu vyznačené maximálne prevádzkové hodnoty červenými ryskami , čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 26 písm. c) STN 690012 a čl. 4.7.2 STN EN 12828: 2003.

TZ – preventívne činnosti

18. Kontrolovaný subjekt ku dňu zahájenia výkonu inšpekcie práce 12.8.2018 si nesplnil povinnosť sústavne kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, nakoľko nezabezpečil, aby na tlakových zariadeniach nachádzajúcich sa v kotolni: tlakové nádoby sk.Ab1 zapojených do funkčného vykurovacieho celku typu EXPANZOMAT B a to tlakové nádoby prevádzkované od roku 2002 s v.č. 352211 r.v 2002, v.č. 352214 r.v. 2002 a v.č.352215 r.v.2002 bola vykonaná kontrolná činnosť - opakovaná úradná skúška, čím porušil ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. d) a § 12 ods. 2 písm. b) a príl. č. 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Bod č. 15 a 16 bol počas výkonu inšpekcie práce odstránený.

Nelegálne zamestnávanie

A) Nesplnené opatrenia z predchádzajúcich výkonov inšpekcie práce:
Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich výkonov inšpekcie práce nebola predmetom výkonu inšpekcie práce.

B) Zistené nedostatky:

Neboli zistené nedostatky

Opatrenia:

Inšpektor v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

n a v r h u j e

overiť stav mechanickej odolnosti a stability budovy telocvične, nakoľko na konštrukcii budovy viditeľne došlo k určitým zmenám a vzhľadom na zistený výsledok prijať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Inšpektor v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

n a r i a ď u j e

odstrániť zistené nedostatky v bodoch 1 až 18 v lehote do 3 mesiacov od prevzatia tohto protokolu.

Inšpektori práce ďalej v súlade s ustanovením § 14 ods.2 zákona č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ukladajú zamestnávateľovi povinnosť

- prijať opatrenia na odstránenie zistených porušení predpisov a ich príčin,
- doručiť inšpektorátu práce písomnú správu o splnení opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov ich príčin a o odstránení nedostatkov v lehote 3 dní po uplynutí lehoty na ich odstránenie.

Záver

O výsledku inšpekcie práce bol informovaný príslušný zástupca zamestnancov.
Obsah protokolu bol prerokovaný dňa 22.11.2018 s Mgr. Ildikó Némethovou – riaditeľkou, štatutárnym zástupcom školy na základe zriaďovacej listiny obce Čičov č. 1/2005 zo dňa 19.8.2005 a Menovacieho dekrétu zo dňa 23.06.2014.

Vyjadrenie riaditeľky školy ku všetkým zisteným skutočnostiam a nedostatkom, ktoré sú uvedené v prerokovanom protokole:

Súhlasím so zistenými nedostatkami.

Stanovisko inšpektorov k vyjadreniu splnomocneného zástupcu:

Riaditeľka vo svojom vyjadrení nemali pripomienky k zisteným skutočnostiam a nedostatkom, ktoré sú uvedené v prerokovanom protokole a neuviedli žiadne skutočnosti, ktoré by tento obsah pozmeňovali.

INŠPEKTORÁT PRÁCE - 61 - NITRA

Mgr. Ildikó Némethová
riaditeľka

Mgr. Dana Leka
inšpektor práce

Rozdeľovník: kontrolovaný subjekt 1x
IP 2x

22.11.2018 opr. la.

Protokol prevzala Mgr. Ildikó Némethová – riaditeľka, dňa ~~12.9.2018.~~

Inšpektorát práce Nitra | Jelenecká 49 | 950 38 Nitra | Slovenská republika
tel.: +421940845643 | e-mail: dana.leka@nr.ip.gov.sk | www.safework.gov.sk